Comune di Giustino

Comprensorio delle Giudicarie Provincia Autonoma di Trento

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE
(Art. 28 L.P. 19/02/2002 N.1 - D.G.P. N.611/2002 - Art. 24 bis LP.22/91)

SCHEDATURA


DALLA SCHEDA N. 89 ALLA SCHEDA N. 143

GIUGNO 2003

Rif.Delibera di adozione	Commissione Urbanistica Provinciale				
PRIMA ADOZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 01/05 dd. 24 marzo 2005	VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35/2005 dd. 14 luglio 2005				
SECONDA ADOZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 01/06 dd. 21 giugno 2006	VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO Parere n. 684/06 VPC				
Firma dei tecnici incaricati	Visto della Giunta Provinciale				
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. GINO PISONI INSCRIZIONE ALBO N° 136 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. MANFREDI TALAMO INSCRIZIONE ALBO N° 272					

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 643 - SCHEDA N. 89




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 89 – p.ed. 643 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 89 – p.ed. 643 – Loc. Mazàna





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	89
	Individuazione	Р	.ED. 643 - LOCALITA' MAZÁNA	
ì	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	<u> </u>
_	Enoco di		altra destinazione anteriore al 1860	
)	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	+
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	X
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali	_	Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<u> </u>
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	N
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		10	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	+ '
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	+
		+ '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+ -
;	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali	3	complementari	me
	originali	4	decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	alt
	Grado di utilizzo			alt
)	Qualità degli spazi			alt
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		_	cascinello muratura D	+
		_	bait del lat E	
_	Altre tipologie	+'	manufatti di servizio	+
1		+-		
	non	-	abitazioni stagionali	X
	classificabili	-	altro	
١	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	1-	strada privata	1
		Τ-	sentiero	†
_	DD005776		lasa.	
_	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
<u> </u>	EV/ENITHALLI	-		
) ·	- EVENTUALI I	UV	IC .	
	1		ne adibito ad abitazione stagionale.	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 406 - SCHEDA N. 90



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 90 – p.ed. 406 – Loc. Livera






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 90 – p.ed. 406 – Loc. Livera




1 .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	9
	Individuazione	Р	P.ED. 406 - LOCALITA' LIVERA	
ì	Tipologia		casa da monte)
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
,	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+ ,
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	+
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	7
		4	nessuna definizione	
ł	Principali		Numero di piani	2
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	1 2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
		4	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	l
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali	4	decorativi	
:	Conservazione stru	uttura	ale	al
)	Grado di utilizzo			al
1	Qualità degli spazi			al
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		+
		_	cascinello muratura D	-
		—		
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	Τ-	bosco	1
•	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	١,
_	Viabilità di	Ť	strada comunale	+
)		+-		- '
	accesso a meno	1-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
		<u> </u>	sentiero	
)	- PROGETTO			
	ī	_		
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	3 RISTRUTTURAZIONE)
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	E\/ENITIIAIII	•		•
•	- EVENTUALI I	VU	IC	
3 -				
3 .				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 475 - SCHEDA N. 91



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 91 – P.ed. 475 – Loc. Livera






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 91 – P.ed. 475 – Loc. Livera



1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	91
	Individuazione	Р	P.ED. 475 - LOCALITA' LIVERA	<u> </u>
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	ļ.,
			altra destinazione (chiesetta privata)	Х
)	Epoca di		anteriore al 1860	+ ,
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	X
)	Tipologia		alta definizione	-
,	architettonica	_	media definizione	X
	storica	_	bassa definizione	+-^
	3101100	_	nessuna definizione	
1	Principali		Numero di piani	1
_	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	-
	dei caratteri		costruttivi	-
	tradizionali		complementari	-
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttur	ale	med
)	Grado di utilizzo			alt
1_	Qualità degli spazi			med
		_	nsi della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		Ť		
		_		
	Ale di l	7		-
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	Х
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	Х
	Viabilità di	+-	strada comunale	X
`		+	strada forestale	+-^
)	accesso a meno	╀		
)	di 50 metri	1-	strada privata	4
)		-	sentiero	
)				
	- PROGETTO		A DECTAUDO	
2	- PROGETTO	,	1 RESTAURO	+
2	- PROGETTO Interventi ammessi		2 DICANIANENTO CONICEDIZATIVO	X
2	Ī	R2	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
2	Ī	R2 R3	3 RISTRUTTURAZIONE	
2	Ī	R2 R3 R4	3 RISTRUTTURAZIONE 4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
2	Ī	R2 R3 R4	3 RISTRUTTURAZIONE	
2	Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	3 RISTRUTTURAZIONE 4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
2	Ī	R2 R3 R4 R5	3 RISTRUTTURAZIONE 4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	RISTRUTTURAZIONE 4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO TE	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 550 - SCHEDA N. 92




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 92 - p.ed. 550 - Loc. Livera





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	92
	Individuazione	Р	.ED. 550 - LOCALITA' LIVERA	
3	Tipologia		casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	_
			legnaia	+
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	+
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	1
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione)
_	Dain sin sii		nessuna definizione	+-,
t	Principali	_	Numero di piani	1
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	ealizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	1 1
		۲	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
_	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	me
<u>1</u>	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
<u>)</u> i	Qualità degli spazi d		si della ex.L.1089/1939	ille
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	+
l		_	casa da monte tipo A	+
	tipologica	_	•	+
		3	casa da monte tipo B	_
		4	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	+-
1	Contesto	-	bosco	†
•	insediativo reale	1_	prato-pascolo-radura	×
_	Viabilità di	Ť	strada comunale	+
)		Η-		
	accesso a meno	-	strada forestale	+
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
 }	Interventi ammessi	D4	DESTALIDO	
1	micryenii aniinessi	-	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
				+
			RISTRUTTURAZIONE	<u> </u>
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 620 - SCHEDA N. 93



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 93 – p.ed. 620 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 93 – p.ed. 620 – Loc. Mazàna





ì	Individuazione Tipologia	_	·	
	Tipologia	P	.ED. 620 - LOCALITA' MAZÁNA	
		_	casa da monte)
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	-
			abitazione stagionale altra destinazione	+-
,	Epoca di		anteriore al 1860	+
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+
		3	posteriore al 1939)
	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione)
	Dain air ali		nessuna definizione	+ ,
_	Principali		Numero di piani	1
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	euilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
1		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	† • •
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
_	Permanenza	_	volumetrici	me
_	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
_	Conservazione stru	ttura	ale	me
_	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
	Qualità degli spazi o		si della ex.L.1089/1939	-
_	Classificazione		casa da monte tipo A	+
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+
	tipologica	-	casa da monte tipo A2	+-
		3	ı	-
		4	casa da monte tipo B2	<u> </u>
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
ı	classificabili	-	altro	
-	Contesto	-	bosco	†
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	+-	strada comunale)
-	accesso a meno		strada forestale	+-'
		▐▔		+
	di 50 metri	-	strada privata	-
		-	sentiero	
2 -	PROGETTO			
a	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	+
	o. vona ammessi	_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+-'
			5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
		•		
3 -	EVENTUALI N	10.	TE	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 489 - SCHEDA N. 94




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 94 – p.ed. 489 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 94 – p.ed. 489 – Loc. Mazàna



1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	94
	Individuazione	Р	.ED. 489 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia		casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	+ ,
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione)
_	Data sta sti		nessuna definizione	
t	Principali	_	Numero di piani	1
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	1
	eanizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ '
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	<u> </u>
		٦	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	- "
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
_	originali		decorativi	_
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	me
<u>1</u>	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ortinanza	me
<u>)</u> i			erunenza isi della ex.L.1089/1939	ine
	Classificazione		casa da monte tipo A	
		_	casa da monte tipo A	
	tipologica	-	·	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		_		
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	+-	bosco	
•	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura)
_		╀		+
)	Viabilità di	₽-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
		Б.	I DECTALIDO	
1	Interventi ammessi	_	I RESTAURO	
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+ .
			RISTRUTTURAZIONE)
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
		•	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI N	10.	TE	
3		-		
3				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 95 – p.ed. 287 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 95 – p.ed. 287 – Loc. Mazàna






•	· ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	95
	Individuazione	Р	.ED. 287 - LOCALITA' MAZÁNA	
ì	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	X
		_	posteriore al 1939	-
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
_	D :		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ļ
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		<u> </u>	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I
		1	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	_	4	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
;	Permanenza		volumetrici	med
	dei caratteri	_	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	 -
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
1	Qualità degli spazi			med
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	Х
		5		
		Ť		-
		_	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
ì	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	1-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
\dashv		÷		
)	Contesto	1-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	1.	strada privata	
	J. 00 111001		sentiero	-
		1 -	perimeno	-
<u> </u>	PROGETTO			
	Interventi ammessi	D4	DESTALIO	
l	micryenii ammessi	-		
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
₹	EVENTUALI	NΟ.		
, .	LAFIAIOWEII	10	16	
_				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 96 - p.ed. 286 - Loc. Mazàna





۱.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	96
	Individuazione	Р	.ED. 286 - LOCALITA' MAZÁNA	
l	Tipologia	1		
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
		4	legnaia	
		5	abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
	D		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	<u> </u>
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ļ
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	_
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
)	Permanenza		volumetrici	med
	dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	- bas
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo	امدائم		bas
1	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	med
		-		+ -
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		х
		Ť	cascinello muratura D	 ^
		——		
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1.	altro	
	Contesto	+	bosco	+
1		+		**
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	<u> </u> -	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	Ι-	strada privata	
		1.	sentiero	
_			Schilero	
<u> </u>	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
				+-^
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NΟ.	TF	
3 .	- EVENIUALII	40		
} .	EVENTUALIT	10	· -	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 97 – p.ed. 283 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 97 – p.ed. 283 – Loc. Mazàna





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	97
	Individuazione	Р	ED. 283 - LOCALITA' MAZÁNA	
l	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	-
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	-
	Dringingli		nessuna definizione	_
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	<u> </u>
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L L
		15	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		ь		R:
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		-	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Darmananaa	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	-
•	Permanenza dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali			med
			complementari decorativi	med
	originali Conservazione stru			bas
	Grado di utilizzo	illura		bas
	Qualità degli spazi	di n	ortinonza	med
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_		
			casa da monte tipo A	-
	tipologica		casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	Х
		5		
		6	cascinello muratura D	
		_		+
		_ /	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	٦.	bosco	
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	X
		÷		
)	Viabilità di	1-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
,	DDOCETTO			
<u> </u>	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
	-	-	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	†
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
				J
	- EVENTUALI I	ЛU.	TE	
} .		••		
}	LVENTOALI	-	-	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 98 – p.ed. 474 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 98 – p.ed. 474 – Loc. Mazàna





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	98
	Individuazione	Р	.ED. 474 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	+ ,
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica		bassa definizione)
_	Data sin sii		nessuna definizione	_
ľ	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	-
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	me
_	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	me
<u>1</u>	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
<u>)</u> i	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	-
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	
ı	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	-	casa da monte tipo A2	
		3	'	
		4	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
•	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	+-	strada comunale	+
_		╀	strada forestale	
	accesso a meno	Ι-		
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
3	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	
4	micryonii ammessi	_	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	
				+-'
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	<u> </u>
	- EVENTUALI N	10	TE	
3				
3				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 600 - SCHEDA N. 99




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 99 – p.ed. 600 – Loc. Mazàna






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	99
	Individuazione	Р	.ED. 600 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	-
			abitazione stagionale altra destinazione	<u> </u>
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione)
_	Dain sin sii		nessuna definizione	
t	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	euilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		٦	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	me
<u>1</u>	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
<u>)</u> i	Qualità degli spazi o		si della ex.L.1089/1939	ille
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	1
l	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	-	casa da monte tipo A2	+
		3	'	+
		4	casa da monte tipo B2	-
		_	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
)	Contesto	-	bosco	İ
•	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	+-	strada comunale	+
_		ŀ	strada forestale	
	accesso a meno	1-		1
	di 50 metri	-	strada privata	-
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
3	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	+
4	macryona animessi	-	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	1
			RISTRUTTURAZIONE	
				 '
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		•	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	<u> </u>
3	- EVENTUALI N	10.	TE	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 578 - SCHEDA N. 100




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 100 – p.ed. 578 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 100 – p.ed. 578 – Loc. Mazàna





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 578 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia abitazione stagionale	
			altra destinazione	 ^
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939	Х
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione	Х
_	Dringingli		nessuna definizione	
<u>k</u>	Principali elementi		Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ 1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	<u> </u>
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	Т
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	me
_	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru Grado di utilizzo	πura	ale	alt
<u>]</u> 1	Qualità degli spazi	di n	artinenza	me
<u>-</u>			si della ex.L.1089/1939	-
<u>-</u>	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	-	casa da monte tipo B	
		1	casa da monte tipo B	
		4	·	
			cascinello blockbau C	
		+-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	Х
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	T -	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	†-	strada comunale	X
	accesso a meno	+-	strada forestale	+-
	di 50 metri	 	strada privata	+
	ai Jo illetti	╁		+
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
1	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
•		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
_		•		
3	- EVENTUALI N	10.	TE	
_				_




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 101 – p.ed. 580 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 101 – p.ed. 580 – Loc. Mazàna





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 580 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	_
			legnaia	+
			abitazione stagionale altra destinazione	<u> </u>
)	Epoca di		anteriore al 1860	+
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica	_	bassa definizione	
_	Data sta sti		nessuna definizione	+-,
t	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2
	euilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	-
		٦	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+-
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
_	originali		decorativi	
<u> </u>	Crade di utiliano	ttura	ale	al
<u>1</u>	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ortinonzo	alt
<u>)</u> i			si della ex.L.1089/1939	all
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	+-
l		_	casa da monte tipo A	+
	tipologica	-	,	+-
		3	casa da monte tipo B	_
		4	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	†
1	Contesto	+-	bosco	+
•	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	
_	Viabilità di	╀	strada comunale	+
)		-		<u> </u>
	accesso a meno	-	strada forestale	_
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
		Ī	DECTALIDO	+-
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	+
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	<u> </u>
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	4
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	
		_		
	1			

C.C. GIUSTINO - P.ED. 282 - SCHEDA N. 102




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 102 – p.ed. 282 – Loc. Mazàna







EDIFICIO O MANUFATTO Nº 102 – p.ed. 282 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 102 - P.ed. 282 - Loc. Mazàna





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	P	l .ED. 282 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	- "		altra destinazione	— ,
)	Epoca di		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	Х
	costruzione		posteriore al 1939	+
;	Tipologia		alta definizione	X
_	architettonica	_	media definizione	 ^
	storica	_	bassa definizione	+
	0.00		nessuna definizione	
1	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	.
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	Α
)	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari decorativi	me
:	originali Conservazione stru			bas
	Grado di utilizzo	ıllur	die	bas
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	me
<u> </u>			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	٠,
	tipologica		'	<u> </u>
			casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	Τ.	abitazioni stagionali	+
	classificabili		altro	+
_		┿		
)	Contesto	+-	bosco	_
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale)
	accesso a meno		strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1 -	sentiero	
<u> </u>	DDOCETTO	-	•	
_	- PROGETTO			
ì	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
_		R3	RISTRUTTURAZIONE	
		R∠	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I			-
2	- EVENIUALII	VU	16	
3				
	senza di un affresco			

C.C. GIUSTINO - P.ED. 390 - SCHEDA N. 103




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 103 – p.ed. 390 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 103 – p.ed. 390 – Loc. Mazàna





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 390 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte	Х
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica	_	bassa definizione	
_	Data sta sti		nessuna definizione	+ -
t	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	eanizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		٦	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	alt
<u>1</u>	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	alt
<u>)</u> i	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	ine
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
l	tipologica	_	casa da monte tipo A	٠,
	tipologica	-	'	X
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	۱.	bosco	
•	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	×
_		╀		+
)	Viabilità di	₽-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno	-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
		Ī	DECTALIDO	
1	Interventi ammessi	_	RESTAURO	-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
			RISTRUTTURAZIONE)
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	1
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 104 – p.ed. 276 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 104 – p.ed. 276 – Loc. Mazàna





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 276 - LOCALITA' MAZÁNA	
l	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
		4	legnaia	
		5	abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		_	posteriore al 1939	
:	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
	D : . I		nessuna definizione	+ -
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	_ L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<u> </u>
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		+-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
!	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	- bas
	Conservazione stru	ıttura	ale	bas
	Grado di utilizzo	مر:ام		bas
	Qualità degli spazi			med
		_	si della ex.L.1089/1939	+ -
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť	cascinello muratura D	
		_		
		/	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1.	altro	
1	Contesto	Τ-	bosco	1
1		╀		
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	<u> </u> -	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1.	sentiero	
_	DDCCTTC		ı	
<u>'</u>	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
	•		RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			B RISTRUTTURAZIONE	†
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		-		
			TC	
3	- EVENTUALI I	NO.	16	
3	- EVENTUALI I	NO	IE	




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 105 – P.ed. 279 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 105 – P.ed. 279 – Loc. Mazàna





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 279 - LOCALITA' MAZÁNA	<u> </u>
	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Engag di		altra destinazione anteriore al 1860	X
1	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	+-^
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	
	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	<u> </u>
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<u> </u>
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	L
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		1	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	17.
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		Ť	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
	Permanenza	1	volumetrici	med
	dei caratteri	2	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
	Qualità degli spazi		ertinenza si della ex.L.1089/1939	med
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
			casa da monte tipo A	
	tipologica		•	-
			casa da monte tipo B	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	1-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1-	altro	
	Contesto	+-	bosco	
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	X
	Viabilità di	╁	strada comunale	
1		+		<u> </u>
	accesso a meno	+-	strada forestale	-
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	D1	RESTALIRO	
	micryenii aniinessi	_	RESTAURO PRISANAMENTO CONSERVATIVO	X
				+-^
			RISTRUTTURAZIONE	-
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
} .	- EVENTUALI I	NO.	TE	




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 106 – P.ed. 274 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 106 - P.ed. 274 - Loc. Mazàna

Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



1 -	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 274 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte)
	funzionale	_	fienile	
	orginaria	_	stalla	
			legnaia	4
			abitazione stagionale	-
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+
	00011 0210110		posteriore al 1939	1
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	2
ł	Principali		Numero di piani	
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	:
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	;
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	4
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		+-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	l
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Damasaasaa	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	_	volumetrici	ba
	dei caratteri tradizionali	_	costruttivi complementari	ba ba
	originali		decorativi	Da
	Conservazione stru			
ו	Grado di utilizzo	ittur	alc	1
_	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	
<u> </u>			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
•	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	lipologica	_	casa da monte tipo B	+
		+	'	-
		4	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	1-	abitazioni stagionali	Ì
	classificabili	+-	altro	+
,	Contesto	-	bosco	1
1		-		+-,
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	1
)	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri		strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO	-		
<u> </u>		-		1
3	Interventi ammessi	_	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	-		•
•	- EVENIUALII	VU	IC	
3 -				
3 ·				

C.C. GIUSTINO - P.ED. 638 - SCHEDA N. 107




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 107 – P.ed. 638 – Loc. Mazàna





B			

1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	Z.ED. 638 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	_
			legnaia	_
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	+
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica		bassa definizione)
_	Data sta sti		nessuna definizione	+-,
t	Principali		Numero di piani	1
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 T
	eanizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ :
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
_	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	me
<u>1</u>	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ortinanza	me
<u>)</u> i			erunenza isi della ex.L.1089/1939	me
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	+
		_	casa da monte tipo A	+
	tipologica	-	·	+
		3	casa da monte tipo B	-
		4	casa da monte tipo B2	
		_		
		6	cascinello muratura D)
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	Х
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	+
1	Contesto	-	bosco	+-
<u>. </u>	insediativo reale	H	prato-pascolo-radura	×
_		÷		+
)	Viabilità di	-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno	-	strada forestale	4
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
		D 4	I DECTALIDO	
1	Interventi ammessi	_	I RESTAURO	+
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	<u> </u>
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	4
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	
		_		




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 108 – p.ed. 404 – Loc. Mazàna





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 108 – p.ed. 404 – Loc. Mazàna





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 108 – P.ed. 404 – Loc. Mazàna

Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 108 – P.ed. 404 – Loc. Mazàna

Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario





Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario

				10
	Individuazione	Р	.ED. 404 - LOCALITA' MAZÁNA	
ì	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	Х
	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	_
\dashv	Time to min	_	posteriore al 1939	
	Tipologia	_	alta definizione	
_	architettonica	_	media definizione	X
	storica	_	bassa definizione nessuna definizione	
П	Principali		Numero di piani	1
_	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
-	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
1	June	_	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 1
+			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
1		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1
\dashv		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	s
1		†	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1 -
7		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
			Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
;	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	2	costruttivi	bas
	tradizionali	3	complementari	bas
	originali	4	decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
	Qualità degli spazi			med
_		_	si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
1		5	cascinello blockbau C	+
-		Ť	cascinello muratura D	+
4		_		-
_		/	bait del lat E	Х
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non		abitazioni stagionali	
1	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
-	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	X
-	Viabilità di	+	strada comunale	
1		÷		X
_	accesso a meno	+-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		<u> </u>	sentiero	
·	PROGETTO			
		1_	2221122	
1	Interventi ammessi	-		
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
_		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
₹ .	· EVENTUALI I	ИO.	<u></u>	
, -	LVLIVIUALII	10	L	
-				





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 109 – p.ed. 265 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 109 – p.ed. 265 – Loc. Mazàna






١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	10
	Individuazione	Р	.ED. 265 - LOCALITA' MAZÁNA	-
ì	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
l	Principali		nessuna definizione Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	_
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	euilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	╅
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		10	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	11.
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+ -
)	Permanenza	1	volumetrici	me
-	dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			bas
1	Grado di utilizzo	attare	uio — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	bas
<u>'</u>	Qualità degli spazi	di ne	ertinenza	med
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	lipologica	_	·	<u> </u>
			casa da monte tipo B	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	+	manufatti di servizio	+
1		╀		-
	non	1-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
)	Contesto		bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	1.	strada forestale	–
		+		-
	di 50 metri	+-	strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
		Г.	DECTALIDO	+
l	Interventi ammessi	_		
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	_
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.		
₹.	v. IVI UMI			
} .		-		




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 110 – p.ed. 264 – Loc. Mazàna





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	.ED. 264 - LOCALITA' MAZÁNA	
	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	Х
		5	abitazione stagionale	
			altra destinazione	
1	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	Х
		_	posteriore al 1939	
	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
	D : . I:		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	_ L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		ь		
		7	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		/	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	Darmananaa	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	-
!	Permanenza dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali	_		med
			complementari decorativi	med
	originali Conservazione stru			bas
_	Grado di utilizzo	ıllura	die	bas
	Qualità degli spazi	di n	ortinanza	med
			si della ex.L.1089/1939	ille
	Classificazione	_		
			casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		6	cascinello muratura D	X
		_		 ^
		/	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
	Contesto	1-	bosco	
	insediativo reale	+	prato-pascolo-radura	X
		÷		
	Viabilità di	+-	strada comunale	X
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
,	DDOCETTO			
	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
			RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	1
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		-		
١.	- EVENTUALI I	NO.	TE	
•				
_				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 263 - SCHEDA N. 111



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 111 – p.ed. 263 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 111 – p.ed. 263 – Loc. Mazàna



4	

١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	.ED. 263 - LOCALITA' MAZÁNA	
	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
1	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939)
			posteriore al 1939	
	Tipologia		alta definizione	Н.
	architettonica		media definizione	<u> </u>
	storica		bassa definizione	-
	Dain air ali		nessuna definizione	+ -
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	me
	Grado di utilizzo			me
	Qualità degli spazi			me
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	<u> </u>
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť		
		-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	† -	altro	1
	Contesto	+	bosco	
		+-		-
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	Х
	Viabilità di		strada comunale)
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	١.	strada privata	Ì
		+-	sentiero	
		1 -	Journal O	-
<u> </u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	D4	RESTALIRO	
	interventi aminessi	_		
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	_
			. D	
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA STIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALL	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
<u> </u>	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 112 – P.ed. 262 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 112 – P.ed. 262 – Loc. Mazàna





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	.ED. 262 - LOCALITA' MAZÁNA	
	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939)
	T' 1 '	_	posteriore al 1939	
	Tipologia	_	alta definizione	+
	architettonica		media definizione bassa definizione)
	storica	_		+
	Principali		nessuna definizione Numero di piani	3
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	+ 1
	GUIIIZI	_	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	+ -
		1	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ -
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		1	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		ť	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali	_	complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			me
	Grado di utilizzo			me
	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	me
	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	1	casa da monte tipo A)
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	np ovegice.		casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	1-	abitazioni stagionali	1
	classificabili	+	altro	
		÷		-
	Contesto	1-	bosco	
	insediativo reale	١-	prato-pascolo-radura	<u> </u>
	Viabilità di	<u> </u> -	strada comunale)
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	1-	strada privata	
		1.	sentiero	+
			Journal	
	- PROGETTO			
•	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
•	2	-	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
-			B RISTRUTTURAZIONE	+ '
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
				1
		R4		
		R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 610 - SCHEDA N. 113



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 113 – p.ed. 610 – Loc. Mazàna






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 113 – p.ed. 610 – Loc. Mazàna






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	.ED. 610 - LOCALITA' MAZÁNA	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	_
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	+-
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+
		3	posteriore al 1939)
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	<u> </u>
	storica	_	bassa definizione	_
1	Principali		nessuna definizione Numero di piani	1 2
<u>, </u>	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ĺ
	-		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ī
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	N
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	_
_	Darmananza	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza dei caratteri	_	volumetrici costruttivi	bas
	tradizionali	_	complementari	me
	originali		decorativi	-
-	Conservazione stru			al
)	Grado di utilizzo			alt
1	Qualità degli spazi			me
İ			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	+
_	non	† <u> </u>	abitazioni stagionali	+
	classificabili	+-	altro	
1	Contesto	- -	bosco	+-
<u> </u>	insediativo reale	† <u> </u>	prato-pascolo-radura	×
_		╀		+
)	Viabilità di	+-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno	₽-	strada forestale	-
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2 .	- PROGETTO			
a	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	+
•		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			B RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	†
			5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
_	E\/E\!=!:	•		
3	- EVENTUALI N	1O	IE	



SCHEDA ABROGATA

C.C. GIUSTINO - P.F. 1744/1 - SCHEDA N. 115



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 115 – P.F. 1744/1 – Loc. Stablac






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 115 - P.F. 1744/1 - Loc. Stablac




Figure 1	ripologia unzionale unzionale unzionale unzionale unzionale unzionale unzionale unzionali	1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7	F. 1744/1 - LOCALITA' STABLAC casa da monte fienile stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)) 1 2 1 1 1
Function of the state of the st	Epoca di costruzione Tipologia crchitettonica corica Principali cementi cedilizi Permanenza lei caratteri radizionali	2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7	fienile stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
Production of Control	Permanenza lei caratteri radizionali	3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
E _I ccc Ti ar st Pi el ecc Pi GG CG GG QU Vi	ipoca di ostruzione iipologia rrchitettonica torica Principali elementi idilizi Permanenza lei caratteri radizionali	4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
Prede de tra	report in control in c	5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
Prede de tra	report in control in c	6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
Prede de tra	report in control in c	1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 1 1 1
Prede de tra	report in control in c	2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5	tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 L L
Production of Color Colo	Permanenza lei caratteri radizionali	3 1 2 3 4 1 2 3 4 5	posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -) 1 2 L L
Prince of the control	Permanenza lei caratteri radizionali	1 2 3 4 1 2 3 4 5	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1 2 L
Prince of the control	Permanenza lei caratteri radizionali	2 3 4 1 2 3 4 5	media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1 2 L
Pri el eco	Principali elementi edilizi Permanenza lei caratteri radizionali	4 1 2 3 4 5 6	nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1 2 L
Production of Control	Permanenza lei caratteri radizionali	1 2 3 4 5 6	Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	L L
Production of Control	Permanenza lei caratteri radizionali	2 3 4 5 6 7	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	L L
Production of the control of the con	Permanenza lei caratteri radizionali	3 4 5 6 7	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	L
Pode transfer Control	Permanenza ei caratteri radizionali	4 5 6 7	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	L
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	5 6 7	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	Ĺ
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	6 7	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	7	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	7
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	7	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	1	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	1		-
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	_		-
de tra or Co G Q Vi	lei caratteri radizionali	_	volumetrici	bas
tra or C G Q Vi	radizionali		costruttivi	bas
G Q Vi	riginali	3	complementari	me
G Q Vi C		4	decorativi	
Q Vi C	Conservazione stru	ıttura	ale	me
Vi Cl	Grado di utilizzo			me
C	Qualità degli spazi			me
			si della ex.L.1089/1939	-
tip	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	pologica		casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
Al	Altre tipologie	ť	manufatti di servizio)
	-	+		+ '
	ion	+-	abitazioni stagionali	
_	lassificabili	-	altro	-
<u> </u>	Contesto	-	bosco	
in	nsediativo reale	-	prato-pascolo-radura	>
Vi	/iabilità di	<u>L</u> -	strada comunale	>
ac	ccesso a meno	-	strada forestale	
di	li 50 metri	-	strada privata	
1		1-	sentiero	
, -	DDOCETTO	-	Table 1	
	PROGETTO			
ln	nterventi ammessi	+	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		-	RISTRUTTURAZIONE	>
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
- F	EVENTUALI N	10.	TE	
	/ _ /		· -	
£: -		١	une di Giustino soggetto ad uso civico.	

C.C. GIUSTINO - P.F. 1744/1 - SCHEDA N. 116



SCHEDA ABROGATA

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 349 - SCHEDA N. 117




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 117 - p.ed. 349 - Loc. Bandalors





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 117 – p.ed. 349 – Loc. Bandalors






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 117 – p.ed. 349 – Loc. Bandalors






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 117 – p.ed. 349 – Loc. Bandalors





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	P.ED. 349 - LOCALITA' BANDALORS	
3	Tipologia	1	casa da monte	⋖
	funzionale	2	fienile] /5
	originaria	_	stalla	
			legnaia	-
			abitazione stagionale	- 5
_	F		altra destinazione	
)	Epoca di costruzione	_	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	Х
	COSTRUZIONE	_	posteriore al 1939	 ^
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
		_	nessuna definizione	
t	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	3
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
		4	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
f	originali Conservazione stru		decorativi	me
	Grado di utilizzo	ullur	ale	me
<u>]</u>	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	me
<u> </u>			isi della ex.L.1089/1939	-
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	
<u> </u>		_	casa da monte tipo A	┨.
	tipologica		•	2
		-	casa da monte tipo B	
		4		_
		5	cascinello blockbau C	-
		6	cascinello muratura D]
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	Х
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	+-	altro	
_	Contesto	╁		
1		+-	bosco	
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno	1-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO	-		
_	Interventi ammessi	i R1	1 RESTAURO	-
		ID	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
			3 RISTRUTTURAZIONE	-
3			7 KIOTKOTTOK (ZIONE	
		R3	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R3 R4		
3	- EVENTUAL!	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	-
а	- EVENTUALI I	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	-
3		R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 635 - SCHEDA N. 118




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 118 – p.ed. 635 – Loc. Bandalors






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 118 – p.ed. 635 - Loc. Bandalors





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	P.ED. 635 - LOCALITA' BANDALORS	
3	Tipologia	1	casa da monte	∢
	funzionale	2	fienile] /
	originaria	3	stalla] ~
			legnaia	- d - 2
			abitazione stagionale	J 5
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
_	Tinalogia	_	posteriore al 1939	+-
<u> </u>	Tipologia architettonica		alta definizione media definizione	
	storica		bassa definizione	+ -
	3101104		nessuna definizione	
t	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	1 2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ī
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	5
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	2	costruttivi	me
	tradizionali	3	complementari	me
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttur	ale	me
]	Grado di utilizzo			me
1	Qualità degli spazi			me
<u> </u>		_	si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	<
		3	casa da monte tipo B	('
		4		1 -
		5	·	
		Ť		- 2
		6		
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio)
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	+-	strada comunale)
_		╁		+-'
	accesso a meno	+-	strada forestale	-
	di 50 metri	-	strada privata	
-		-	sentiero	
_	- PROGETTO			
2		1-	4 DESTAUDS	
		⊔R1		
	Interventi ammessi	_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
2	interventi ammessi	_		
	Interventi ammessi	R3	3 RISTRUTTURAZIONE	
	Intervenu ammessi	R3 R4	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	_
	Intervenu ammessi	R3 R4		
a		R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
a	- EVENTUALI	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 483 - SCHEDA N. 119



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 119 – p.ed. 483 – Loc. Stablel






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 119 – p.ed. 483 – Loc. Stablel






١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	11
	Individuazione	Р	.ED. 483 - LOCALITA' STABLEL	
l	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	Х
			altra destinazione	
	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		_	posteriore al 1939	Х
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	_	bassa definizione	Х
	D :		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	<u> </u>
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		1	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	С
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
)	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
	originali		decorativi	med
	Conservazione stru	ıttura	ale	_
	Grado di utilizzo	مر:ام		med
	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	med
	<u> </u>			+ -
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť	cascinello muratura D	
		_		-
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie		manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	Х
	classificabili	1.	altro	
	Contesto	+	bosco	+
		+-		**
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1.	sentiero	
			Journal	
<u> </u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	1
				· ·
			RISTRUTTURAZIONE	X
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.	TE	
} .				
} .	LVLITIOALII	10	· -	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 354 - SCHEDA N. 120




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 120 – p.ed. 354 – Loc. Stablel






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 120 – p.ed. 354 – Loc. Stablel





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	.ED. 354 - LOCALITA' STABLEL	
l	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
		4	legnaia	
		5	abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		_	posteriore al 1939	
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
	D :		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	_ L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	S
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		+-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
<u> </u>	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
1	Qualità degli spazi			med
		_	si della ex.L.1089/1939	+
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť		
		_	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	Х
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	+-	altro	
	Contesto	+	bosco	
1		+-		+ .
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	1-	strada privata	
		1.	sentiero	X
			Journal	+-^
<u> </u>	- PROGETTO			
1	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	
				X
			RISTRUTTURAZIONE	+-^
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
		IK5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NΟ.	TE	
3 .		10		
} .	LVEITIOALI	10	· -	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 300 - SCHEDA N. 121



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 121 – p.ed. 300 – Loc. Stablel





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 121 – p.ed. 300 – Loc. Stablel






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 121 – p.ed. 300 – Loc. Stablel






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 121 - p.ed. 300 - Loc. Stablel





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	P.ED. 300 - LOCALITA' STABLEL	
3	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	_	fienile	Х
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
		3	posteriore al 1939	
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
1	Dringingli		nessuna definizione Numero di piani	3
t	Principali elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ĺ
	Cumzi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ī
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	Ī
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	_
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali		complementari decorativi	med
	originali Conservazione stru			med
ו	Grado di utilizzo	ittur	aic	med
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	med
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		_	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	·	
		Ť		
		_		
_	A16 61 1 1	7		
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1 -	sentiero	Х
<u> </u>	- PROGETTO	-		
_				
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		_	RISTRUTTURAZIONE	
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
`	- EVENTUALI I	NO.	TE	
5	/ \=/			
5				

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 295 - SCHEDA N. 122




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 122 – p.ed. 295 – Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 122 – p.ed. 295 – Loc. Mizùl





Ι.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	.ED. 295 - LOCALITA' MIZÙL	
3	Tipologia	_	casa da monte	Х
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	_
			legnaia	4
			abitazione stagionale altra destinazione	+
)	Epoca di		anteriore al 1860	+
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	1
		3	posteriore al 1939)
\sim	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica	_	bassa definizione	
_	Data stars t		nessuna definizione	+ ,
t	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ :
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1 -
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	Е
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
,	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	+
	Conservazione stru	ttura	ale	me
_	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
<u> </u>	Qualità degli spazi d		si della ex.L.1089/1939	- IIIe
	Classificazione		casa da monte tipo A	X
•	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+-'
	lipologica	-	casa da monte tipo A2	+
		3	'	
		4	casa da monte tipo B2	_
			cascinello blockbau C	_
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali)
	classificabili	-	altro	
)	Contesto	-	bosco	1
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	+-	strada comunale	+
,		ŀ	strada forestale	
	accesso a meno	1-		-
	di 50 metri	-	strada privata	_
		-	sentiero	
2 .	- PROGETTO			
a	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	+
4	micryoni anninessi	_	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	+-
			RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+-
				+-
_		•	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3 .	- EVENTUALI N	10.	TE	
	1			

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 294 - SCHEDA N. 123




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 123 – p.ed. 294 – Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 123 – p.ed. 294 – Loc. Mizùl





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	.ED. 294 - LOCALITA' MIZÙL	ı
	Tipologia	1	casa da monte)
	funzionale	2	fienile)
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Engag di		altra destinazione	
1	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939)
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	+ '
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica	_	bassa definizione	
		4	nessuna definizione	
	Principali	1	Numero di piani	3
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	1
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	Permanenza	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	me
!	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali	_	complementari	me
	originali		decorativi	
	Conservazione stru			me
	Grado di utilizzo			me
	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	me
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
	1, 1 1, 3 111		casa da monte tipo B)
			casa da monte tipo B2	+-
			cascinello blockbau C	
		5		
		-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
	Contesto	T -	bosco	
	insediativo reale	† -	prato-pascolo-radura	
	Viabilità di	+-	strada comunale	_
		ŀ	strada forestale	
	accesso a meno	+-		-
	di 50 metri	1-	strada privata	-
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
		D.4	DESTAUDO	
	Interventi ammessi R1 RESTAURO			-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE)
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3 .	- EVENTUALI I	NO.	TE	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 293 - SCHEDA N. 124




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 124 - p.ed. 293 - Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 124 – p.ed. 293 – Loc. Mizùl





Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	NALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
Tipologia funzionale originaria Epoca di costruzion Tipologia architettor storica Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabi Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	viduazione	Р	.ED. 293 - LOCALITA' MIZÙL	
Funcipali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizionali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		1	casa da monte	Х
Epoca di costruzion Tipologia architettor storica Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipologica Altre tipologica Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr PROGI		2	fienile	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizionali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	jinaria	3	stalla	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizionali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		4	legnaia	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizionali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		5	abitazione stagionale	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizionali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			altra destinazione	
Tipologia architettor storica Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipologica Altre tipologica contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			anteriore al 1860	Х
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	truzione		tra il 1860 e il 1939	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			posteriore al 1939	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			alta definizione	
Principali elementi edilizi Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			media definizione	Х
Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	ica		bassa definizione	
Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			nessuna definizione	
Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificabo Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			Numero di piani	1
Permanen dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	izi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Т
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
dei caratte tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
tradizional originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			volumetrici	med
originali Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			costruttivi	med
Conservaz Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			complementari	med
Grado di u Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			decorativi	-
Qualità de Vincoli leg Classificaz tipologica tipologica Altre tipologica non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	nservazione stru	uttura	ale	bas
Vincoli leg Classificaz tipologica Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr				bas
Altre tipolo non classificato insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	alità degli spazi			med
Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		_	si della ex.L.1089/1939	-
Altre tipolo non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	ssificazione		casa da monte tipo A	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	logica	2	casa da monte tipo A2	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		3	casa da monte tipo B	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		4	casa da monte tipo B2	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr			1	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		5		
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		6	cascinello muratura D	Х
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		7	bait del lat E	
non classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr	e tipologie	-	manufatti di servizio	
classificab Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		1 -	abitazioni stagionali	
Contesto insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		+	altro	-
insediativo Viabilità di accesso a di 50 metr		÷		
Viabilità di accesso a di 50 metr		1-	bosco	
accesso a di 50 metr	ediativo reale		prato-pascolo-radura	Х
di 50 metr	bilità di	-	strada comunale	Х
- PROGI	esso a meno	-	strada forestale	
- PROGI		† -	strada privata	
		+	sentiero	-
			perimeno	
Interventi	ROGETTO			
micryenii i	rventi ammoss	i D4	DESTALIO	
	ivenu ammess	_		
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
- EVENIT	/ENTUALI	NO.	<u></u>	
- L V L I V I	, LITTOALI	.10	1 -	

COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 292 - SCHEDA N. 125



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 125 – p.ed. 292 – Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 125 – p.ed. 292 – Loc. Mizùl



.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	.ED. 292 - LOCALITA' MIZÙL	ı
	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
1	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	х
			posteriore al 1939	
	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	-
	Drin ein eli		nessuna definizione	+-,
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		ю	\	E
		-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		- /	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	Darmananan	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	+
!	Permanenza dei caratteri		costruttivi	bas
	tradizionali			bas
			complementari decorativi	me
	originali Conservazione stru			bas
-	Grado di utilizzo	ullura	die	bas
	Qualità degli spazi	di n	ortinanza	me
			si della ex.L.1089/1939	ille
	Classificazione	_		
			casa da monte tipo A	Х
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť	cascinello muratura D	
		_		
		/	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
	Contesto	Τ-	bosco	1
		╁		-
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
1	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
_	DDAACTTA		ı	
<u>'</u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	i R1	RESTAURO	
	•	_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	1
			B RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+ -
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
		ΙKC	THE MICHING FILOLOGICO O TIFOLOGICO	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
}	- EVENTUALI I	NO.	TE	



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 126 - p.ed. 291 - Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 126 – p.ed. 291 – Loc. Mizùl





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	.Ed. 291 - Localita' mizùl	
l	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	_	stalla	Х
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Engag di		altra destinazione anteriore al 1860	
)	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	X
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	 ^
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	L
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	IX.
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	2	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
)	Qualità degli spazi			med
		_	si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	Х
		7	bait del lat E	1 -
1	Altre tipologie	+÷	manufatti di servizio	
•		╫	abitazioni stagionali	
	non	-	5	
	classificabili	-	altro	
l	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u> -	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		Τ-	sentiero	
,	DDOOCTTO		1	
<u>'</u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	Х
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.		
2	- LVLINI UALI I			
3 .				

C.C. GIUSTINO - P.ED. 290 - SCHEDA N. 127



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 127 – p.ed. 290 – Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 127 – p.ed. 290 – Loc. Mizùl







1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	Р	L.ED. 290 - LOCALITA' MIZÙL	
ì	Tipologia		casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	Х
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	<u> </u>		posteriore al 1939	Х
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione)
	storica		bassa definizione	
_	Dringingli		nessuna definizione	+ ,
1	Principali elementi		Numero di piani	2
			Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 T
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	1 1
		10	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ '
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		10	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+ '	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+ .
)	Permanenza	1	volumetrici	bas
•	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			me
1	Grado di utilizzo	ittari		me
<u>, </u>	Qualità degli spazi	di po	ertinenza	me
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica		casa da monte tipo B	-
			•	
		_	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
•		+	abitazioni stagionali	+
	non	+-	<u> </u>	<u> </u>
	classificabili	-	altro	-
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	-	strada comunale)
	accesso a meno	_	strada forestale	
	di 50 metri	+-	strada privata	
	ai oo meui	╀		+
		1 -	sentiero	
2	- PROGETTO			
ı	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		+-	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE)
		_		+-'
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		K5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.	TE	
3		-		
3				
	azione etagionale ria	dific	cata su preesistenza edilizia originaria di tipologia A.	

C.C. GIUSTINO - P.ED. ---- - SCHEDA N. 128




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 128 - Loc. Mizùl





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12
	Individuazione	L	OCALITA' MIZÙL	
ì	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	— •
	Francii		altra destinazione anteriore al 1860	Х
)	Epoca di costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	Х
;	Tipologia		alta definizione	1
	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	Х
		4	nessuna definizione	
1	Principali	1	Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		L	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	T
		+-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Permanenza	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	haa
)	dei caratteri		costruttivi	bas
	tradizionali	_	complementari	bas
	originali		decorativi	- Das
	Conservazione stru			me
1	Grado di utilizzo			med
<u>'</u>	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	me
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	p = 9	+	casa da monte tipo B	
		1	casa da monte tipo B2	
		1 -	'	
		_		
		<u> </u>		
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	Х
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	Τ-	bosco	
	insediativo reale	†-	prato-pascolo-radura	X
	Viabilità di	+	strada comunale	+
)		╀		Х
	accesso a meno	+-	strada forestale	-
	di 50 metri	↓-	strada privata	
		-	sentiero	
2 .	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	Г .	A DESTALIDO	
ì	miervenii ammessi	_	1 RESTAURO	-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	*
			3 RISTRUTTURAZIONE	Х
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
		R5	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI N	۸O.	TE	
3 .	- EVENIUALII	•••		
3 -	EVENTUALIT			
	_		ata con struttura prefabbricata. Proprietà del Comune di Giustino.	

C.C. GIUSTINO - P.ED. 289 - SCHEDA N. 129




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 129 – P.ed. 289 – Loc. Mizùl






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 129 – P.ed. 289 – Loc. Mizùl





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	12		
	Individuazione	Р	.ED. 289 - LOCALITA' MIZÙL			
	Tipologia	1	casa da monte	Х		
	funzionale	2	fienile	Х		
	originaria	_	stalla			
			legnaia			
			abitazione stagionale			
	Engag di		altra destinazione anteriore al 1860			
	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	 		
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	 ^		
	Tipologia	_	alta definizione			
	architettonica	_	media definizione	Х		
	storica		bassa definizione			
		4	nessuna definizione			
	Principali		Numero di piani	2		
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2		
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T		
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L		
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L		
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)			
	-	6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	В		
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -			
		- '	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-		
	Permanenza	1	volumetrici	me		
9	dei caratteri		costruttivi	me		
	tradizionali	_	complementari	me		
	originali		decorativi	-		
	Conservazione stru			bas		
	Grado di utilizzo			bas		
	Qualità degli spazi			med		
		sen	si della ex.L.1089/1939	-		
	Classificazione		casa da monte tipo A	Х		
	tipologica	2	casa da monte tipo A2			
		3	casa da monte tipo B			
		4	casa da monte tipo B2			
		5				
		Ť	cascinello muratura D			
		_				
		/	bait del lat E			
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio			
	non	-	abitazioni stagionali			
	classificabili	-	altro			
	Contesto	-	bosco			
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х		
	Viabilità di	-	strada comunale	Х		
	accesso a meno	† -	strada forestale	 		
	di 50 metri	+-	strada privata	+		
	ai oo iiletii	╀		+		
	<u> </u>		sentiero			
	- PROGETTO					
)	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	1		
)	3 2	-	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х		
		. \2	B RISTRUTTURAZIONE	 		
		P?	AMOTHOLIGIAL	+		
			R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA			
		R4				
		R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			

C.C. GIUSTINO - P.ED. 136 - SCHEDA N. 130



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 130 – P.ed. 136 – Loc. Gal






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 130 - P.ed. 136 - Loc. Gal





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	130
	Individuazione	Р	P.ED. 136 - LOCALITA' GAL	
3	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale		fienile	Х
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
_	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939	
)	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
_	Dringingli		nessuna definizione	-
<u>k</u>	Principali elementi		Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
	GuillZi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	l
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	N
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	ı
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	Α
9	Permanenza		volumetrici	alt
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	me
<u> </u>	Conservazione stru Grado di utilizzo	πura	ale	bas
<u>]</u>	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	me
<u>-</u>			isi della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	-	casa da monte tipo A	
•	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	-	casa da monte tipo R	
		3	'	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	×
)	Viabilità di	+-	strada comunale	<u> </u>
	accesso a meno		strada forestale	- '
		ŀ		
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
3	Interventi ammessi	Ŗ1	I RESTAURO	
4		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	×
			RISTRUTTURAZIONE	+-^
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
_				
3	- EVENTUALI N	10.	TE	

C.C. GIUSTINO - P.ED. 137 - SCHEDA N. 131



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 131 - P.ed. 137 - Loc. Gal






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 131 – P.ed. 137 – Loc. Gal





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.ED. 137 - LOCALITA' GAL	
1	Tipologia	1		Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	Tipologia		posteriore al 1939	
;	Tipologia architettonica		alta definizione media definizione	X
	storica	_	bassa definizione	 ^
	Sionica	_	nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi	_	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ī
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	N
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
;	Permanenza	1	volumetrici	alt
	dei caratteri	2	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	ıttur	ale	med
	Grado di utilizzo			bas
	Qualità degli spazi			med
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		5		
		Ť	cascinello muratura D	+
		_		
	A 1: 1 1 1		bait del lat E	
1	Altre tipologie	1-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	<u> </u>	altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	†-	strada comunale	X
•		╁	strada forestale	+-^
	accesso a meno	+-		-
	di 50 metri	1-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
	ī	Г.	DECTALIDO	
1	Interventi ammessi	+	RESTAURO	-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		_	RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	۷O	TE	_
3	· _ · · · · · · · · · · · · ·			
}				
	enza della data 181			

C.C. GIUSTINO - P.ED. 135 - SCHEDA N. 132



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 132 - P.ed. 135 - Loc. Gal






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 132 - P.ed. 135 - Loc. Gal






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.ED. 135 - LOCALITA' GAL	
3	Tipologia		casa da monte	
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	<u> </u>
	-· · ·		posteriore al 1939	
<u> </u>	Tipologia		alta definizione	+ ,
	architettonica	_	media definizione	<u> </u>
	storica		bassa definizione	+
_	Dringingli		nessuna definizione	+-,
1	Principali elementi		Numero di piani	2
			Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1
				l L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	IN IN
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		О		K
		-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		+	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Dormononzo	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	-
)	Permanenza	_		me
	dei caratteri tradizionali		costruttivi complementari	me
	originali		decorativi	bas
				me
	Conservazione stru Grado di utilizzo	ıllur	die	me
<u></u>	Qualità degli spazi	di n	ortinanza	me
1			si della ex.L.1089/1939	IIIE
	Classificazione			+
		_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2)
		_	cascinello blockbau C	
		_	cascinello muratura D	+
		_		
		/	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	>
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	Τ.	bosco	1
•	insediativo reale	+	prato-pascolo-radura	
		+-		+
)	Viabilità di	1-	strada comunale)
	accesso a meno	1-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1 -	sentiero	
)	- PROGETTO		1	
		1		
l	Interventi ammessi	+	RESTAURO	4
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
_		R3	RISTRUTTURAZIONE)
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
_		-		
•	- EVENTUALI I	NO	IE	
3				
3				

C.C. GIUSTINO - P.ED. 133+134 - SCHEDA N. 133



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 133 - P.ed. 133+134 - Loc. Gal






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 133 – P.ed. 133+134 – Loc. Gal






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	P	.ED. 133+134 - LOCALITA' GAL	
ì	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	Х
	originaria		stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
			posteriore al 1939	
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione)
	storica		bassa definizione	
_	Dain sin sii		nessuna definizione	_
l	Principali	_	Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		5		I N
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	+ -
		О	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+ '	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	1 _
)	Permanenza	1	volumetrici	me
;	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			me
1	Grado di utilizzo	ittur	aic	alt
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	al
_			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	
			casa da monte tipo A	-
	tipologica		·	
			casa da monte tipo B)
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
_	Altro tipologia	+-	manufatti di servizio	+
1	Altre tipologie	-		
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	<u> </u> -	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	†-	strada comunale	1
	accesso a meno	+	strada forestale	+
		╀		
	di 50 metri	╀-	strada privata	1
		-	sentiero)
2	- PROGETTO			
ı	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
•		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO)
			RISTRUTTURAZIONE	+-'
				+
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
		K5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO	TE	
3				
}				
	inio datata 1000 a	040	ırato negli anni 1970.	



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 134 - P.ed. 214 - Loc. Vallaston






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 134 - P.ed. 214 - Loc. Vallaston





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.ED. 214 - LOCALITA' VALLASTON	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	orginaria	_	stalla)
			legnaia	
			abitazione stagionale	
_	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860)
)	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	-
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	
	storica	3	bassa definizione	
		4	nessuna definizione)
t	Principali		Numero di piani	Ц
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	Δ
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ц
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	_ _ _
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	Ш
		ь	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	-
		7	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		-	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	bas
_	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali	_	complementari	-
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	ttura	ale	-
)	Grado di utilizzo			-
1	Qualità degli spazi			-
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	>
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		_	bait del lat E	
_	Altre tipologie	ť	manufatti di servizio	
1		H		+
	non	-	abitazioni stagionali	+-
	classificabili	-	altro	1
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<u>L-</u>	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	<u>l</u> -	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata)
		4	sentiero	T
`	DDAACTTA			
	- PROGETTO			
ì	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	Ι.
		-	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
2	- EVENTUALI N			•
	- EVENIUALIN	V	16	

C.C. GIUSTINO - P.F. 1430/2 - SCHEDA N. 135





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 135 – P.f. 1430/2 – Loc. Vallaston






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 135 – P.f. 1430/2 – Loc. Vallaston






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.F. 1430/2 - LOCALITA' VALLASTON	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	<u> </u>
			legnaia	_
			abitazione stagionale altra destinazione	_
)	Epoca di		anteriore al 1860	+
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	1
		3	posteriore al 1939)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica	_	bassa definizione	
_	Data sta sti		nessuna definizione	+-,
t	Principali	_	Numero di piani	1
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	1
	eanizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ :
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	5
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
_	originali		decorativi	
<u> </u>	Conservazione stru	ttura	ale	al
<u>1</u>	Grado di utilizzo	di n	ortinonzo	me
<u>)</u> i	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	-
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	+
'	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+
	tipologica	-	'	+
		3	casa da monte tipo B	_
		4	casa da monte tipo B2	_
			cascinello blockbau C	<u> </u>
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	1
•	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	+-	strada comunale	/
_		┢	strada forestale	+-
	accesso a meno	ļ-		_
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
3	Interventi ammessi	D1	RESTAURO	+
•	micrychii ammessi	_	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	
				+
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
		•	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	

C.C. GIUSTINO - P.F. 1430/5 - SCHEDA N. 136




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 136 - P.F. 1430/5 - Loc. Vallaston






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 136 - P.F. 1430/5 - Loc. Vallaston





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.F. 1430/5 - LOCALITA' VALLASTON	II.
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	orginaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	×
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
)	costruzione		tra il 1860 e il 1939	 ^
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica	3	bassa definizione	
		4	nessuna definizione	Х
t	Principali	1	Numero di piani	Ц
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	Ω
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ц
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -] =
		Ļ	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	Δ
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		 	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		/	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	-
)	Permanenza	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	bas
<u> </u>	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali	_	complementari	Das
	originali		decorativi	+
	Conservazione stru			
<u>.</u>	Grado di utilizzo			-
<u>, </u>	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	-
i			si della ex.L.1089/1939	-
I	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	g	-	casa da monte tipo B	
		1	casa da monte tipo B2	
		+	·	
			cascinello blockbau C	
		-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	Х
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	1
•	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	X
_	Viabilità di	1	strada comunale	+
)		╁		X
	accesso a meno	₽-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	<u> </u>
2	- PROGETTO			
3	Interventi ammessi	D.4	DESTALIDO	1
1	milervenii ammessi	_	RESTAURO	+
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
			RISTRUTTURAZIONE	+
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	₩-
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	-
3	- EVENTUALI N	10.	TE	
-				

C.C. GIUSTINO - P.F. 1441/3 - SCHEDA N. 137




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 137 – P.f. 1441/3 – Loc. Vallaston






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 137 – P.f. 1441/3 – Loc. Vallaston







١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	r.f. 1441/3 - LOCALITA' VALLASTON	
ì	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile)
	orginaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	-
	Engage di		altra destinazione	+
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939)
	costruzione		posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	+
	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	
		4	nessuna definizione)
l	Principali		Numero di piani	L
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ц
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -] =
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	Ω
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	_	<u> </u>	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	_	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	+ '
	originali		decorativi	
_	Conservazione stru Grado di utilizzo	ıllur	dle	-
<u> </u> 	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	
<u> </u>			isi della ex.L.1089/1939	+
	Classificazione		casa da monte tipo A	
		_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	·	+
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C)
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	+-	abitazioni stagionali	+
	classificabili	+-	altro	+
		+		+
1	Contesto	+-	bosco	
	insediativo reale	١-	prato-pascolo-radura)
)	Viabilità di	-	strada comunale)
-	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1-	sentiero	1
_	DDOOCTTO	-	1	
<u> </u>	- PROGETTO			
ì	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	Ш.
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	3 RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	Τ.
_	E\/E\IT!!A!!	-		
< .	- EVENTUALI I	NO	IE	
_				
_				

C.C. GIUSTINO - P.ED. 171+174+177 - SCHEDA N. 138




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 138 – P.ed. 171, 174, 177 – Loc. Marucac





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 138 – P.ed. 171, 174, 177 – Loc. Marucac





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 138 - P.ed. 171, 174, 177 - Loc. Marucac

Documentazione fotografica aggiuntiva (1994) fornita da un comproprietario



Documentazione fotografica aggiuntiva (1994) fornita da un comproprietario



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 138 – P.ed. 171, 174, 177 – Loc. Marucac

Documentazione fotografica aggiuntiva (1994) fornita da un comproprietario




Documentazione fotografica aggiuntiva (1994) fornita da un comproprietario




1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.ED. 171, 174, 177 - LOCALITA' MARUCAC	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	orginaria		stalla	
			legnaia abitazione stagionale	
			altra destinazione	X
)	Epoca di		anteriore al 1860	X
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
		3	posteriore al 1939	
)	Tipologia	1	alta definizione	
	architettonica		media definizione)
	storica		bassa definizione	
_	Dain aire all		nessuna definizione	1.
<u>k</u>	Principali		Numero di piani	<u> </u>
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
	ealizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	ے
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	1 =
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	Ω
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	•
)	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	-
_	originali		decorativi	+ -
_	Conservazione stru	ttura	ale	-
<u>}_</u>	Grado di utilizzo	di n	ovtin an za	+ -
<u> </u>	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	+
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	×
l .		_	casa da monte tipo A	+-^
	tipologica	-	•	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	H	prato-pascolo-radura	+-^
_	Viabilità di	÷	strada comunale	+ .
)		-		X
	accesso a meno	-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
	1	D.4	DESTAUDO	1
1	Interventi ammessi	_	RESTAURO	+-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	┿-
			RISTRUTTURAZIONE	+-
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+ -
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10	TE	

C.C. GIUSTINO - P.F. 1658/3 - SCHEDA N. 139




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 139 - P.f. 1658/3 - Stablel






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	13
	Individuazione	Р	.F. 1658/3 - LOCALITA' STABLEL	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	Х
	orginaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	+-
	00011 0210110	_	posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica	_	bassa definizione	
			nessuna definizione	>
ł	Principali		Numero di piani	Ц
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	<u> </u>
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	П
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 =
		Э	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	_
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	+ -
		۲	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	٠
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	2	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	-
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	ttur	ale	-
]	Grado di utilizzo			-
<u> </u>	Qualità degli spazi d			-
	Classificazione		si della ex.L.1089/1939	+ -
		_	casa da monte tipo A	+
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	-
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	Х
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	١.	abitazioni stagionali	
	classificabili	1	altro	
_	Contesto	Ť		-
1		Ι-	bosco	
	insediativo reale	μ-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		<u> </u>	sentiero	
)	- PROGETTO			
		1_		
1	Interventi ammessi	+		! -
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
		-	RISTRUTTURAZIONE	 -
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<u> </u>
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10.	TE	
_			· -	

C.C. GIUSTINO - P.ED. 126 - SCHEDA N. 140




EDIFICIO O MANUFATTO Nº 140 - P.ed. 126 - Giustino






	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	14			
	Individuazione	Р	.ED. 126 - LOCALITA' GIUSTINO				
	Tipologia	1	casa da monte				
	funzionale	2	fienile	Х			
	originaria	3	stalla	Х			
		4	legnaia				
		5	abitazione stagionale				
			altra destinazione				
	Epoca di		anteriore al 1860				
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	Х			
		_	posteriore al 1939				
	Tipologia	_	alta definizione	4			
	architettonica		media definizione	Х			
	storica	_	bassa definizione				
	D : . I:		nessuna definizione	+ -			
	Principali		Numero di piani	2			
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2			
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L L			
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L			
_		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	N			
		_	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ .			
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I			
		+-	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	4			
		- /	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	F			
	Darmananan	4	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)				
	Permanenza		volumetrici costruttivi	me			
	dei caratteri tradizionali	_		me			
			complementari decorativi	me			
	originali			bas			
	Conservazione stru	ıttura	ale	_			
	Grado di utilizzo	ط نام	o which a rest	bas			
	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	bas			
	Classificazione	_		+			
			casa da monte tipo A				
	tipologica		casa da monte tipo A2				
			casa da monte tipo B	Х			
		4	casa da monte tipo B2				
		5					
		6	cascinello muratura D				
		_		+			
		/	bait del lat E				
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio				
	non	-	abitazioni stagionali				
	classificabili	-	altro				
	Contesto	1-	bosco				
	insediativo reale	+	prato-pascolo-radura	X			
		÷					
	Viabilità di	+-	strada comunale	X			
	accesso a meno	-	strada forestale				
	di 50 metri	-	strada privata				
		-	sentiero				
,	DDOCETTO						
•	- PROGETTO						
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO				
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO				
			RISTRUTTURAZIONE	Х			
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	†			
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+			
		-					
	- EVENTUALI I	- EVENTUALI NOTE					
} .	- EVENTUALI NOTE						
} .							

C.C. GIUSTINO - P.ED. 405 - SCHEDA N. 141





EDIFICIO O MANUFATTO Nº 141 – P.ed. 405 – Giustino






EDIFICIO O MANUFATTO Nº 141 - P.ed. 405 - Giustino





١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	14		
	Individuazione	Р	.ED. 405 - LOCALITA' GIUSTINO			
L	Tipologia	1	casa da monte			
	funzionale	2	fienile	Х		
	originaria	_	stalla	Х		
			legnaia	Х		
			abitazione stagionale			
	Engag di		altra destinazione anteriore al 1860			
)	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	X		
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	 ^		
;	Tipologia	_	alta definizione			
	architettonica	_	media definizione	Х		
	storica	3	bassa definizione			
			nessuna definizione			
	Principali		Numero di piani	2		
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2		
	edilizi	_	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ļ		
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L		
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	IV		
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	+ ,		
		10	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-		
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -			
		Ť	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-		
)	Permanenza	1	volumetrici	med		
	dei caratteri		costruttivi	med		
	tradizionali		complementari	med		
	originali		decorativi	-		
	Conservazione stru	uttura	ale	bas		
	Grado di utilizzo			bas		
	Qualità degli spazi			bas		
		_	si della ex.L.1089/1939	-		
	Classificazione		casa da monte tipo A			
	tipologica	_	casa da monte tipo A2			
		3	casa da monte tipo B	Х		
		4	casa da monte tipo B2			
		5	cascinello blockbau C			
		6	cascinello muratura D			
		7	bait del lat E			
1	Altre tipologie	† <u> </u>	manufatti di servizio			
•	non	+-	abitazioni stagionali			
	classificabili	+	altro			
		╀				
	Contesto	-	bosco			
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х		
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х		
	accesso a meno	-	strada forestale			
	di 50 metri	_] -	strada privata			
		_	sentiero			
)	- PROGETTO					
		_				
l	Interventi ammessi					
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х		
			RISTRUTTURAZIONE			
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA			
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			
	EVENTUALL	NO.	TE			
ξ.	- EVENTUALI NOTE					
} .	EVENTUALIT	VO	! L			

C.C. GIUSTINO - P.F. 1420/2 - SCHEDA N. 142



EDIFICIO O MANUFATTO Nº 142 – P.F.1420/2 – Loc. La Val



1		
a		
-		

1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	14
	Individuazione	Р	r.f. 1420/2 - LOCALITA' LA VAL	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale		fienile	Х
	orginaria	_	stalla	_
			legnaia	+
			abitazione stagionale altra destinazione	-
)	Epoca di	_	anteriore al 1860	X
_	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	+-
	000110110110		posteriore al 1939	†
)	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica		bassa definizione	
			nessuna definizione	Х
t	Principali		Numero di piani	Ц.
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	<u>г</u>
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	ے ا
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	1 =
		3	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	_
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	-
	originali		decorativi	
<u> </u>	Conservazione stru	ttur	ale	
]	Grado di utilizzo	.1:		-
<u>1</u>	Qualità degli spazi d		erinenza isi della ex.L.1089/1939	
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	
		_	·	+
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+
		-	casa da monte tipo B	_
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	Χ
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	T
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	1
	classificabili	<u> </u>	altro	+
_	Contesto	+	bosco	+
1		F		X
_	insediativo reale	μ-	prato-pascolo-radura	+
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
>	- PROGETTO			
		Ι-	A DECTAUDO	+
3	Interventi ammessi	+		
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	 -
		_	RISTRUTTURAZIONE	_ -
		_	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N	10	TE	
_		-		

C.C. GIUSTINO - P.F. 1744/1 - SCHEDA N. 143



SCHEDA ABROGATA